


不具合箇所説明図




<PB商品>

商品名 AUTOBACS PRO STAFMAN
ローダウン車用ジャッキ

不具合発生箇所

サドルの片側にのみ車両の重量を掛けた場合、サドルがピンの遊びにより傾く



ピンが途中まで外れた状態

ピンの遊びが大きすぎる為、カシメ部分が潰れてピンが外れてしまう



ピンが完全に外れてしまった状態

