

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年06月28日

リコール届出番号	外-1854	リコール開始日	平成24年06月29日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(エアバッグ制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御ユニットにおいて、エアコンシステムの排水ダクトから漏れた水により浸水したものがあ。そのため、そのまま使用を続けると内部ショートが発生することにより、エアバッグ警告が点灯し、最悪の場合、エアバッグが誤作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、新しいエアバッグ制御ユニットに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1854のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-RT38	グランドボイジャー	1A8GTH4P98B100179~1A8GTH4P98B188456 平成20年02月01日~平成20年09月25日	375台	2008年式
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年02月01日~平成20年09月25日	(計375台)	

(備考) 本届出は、平成23年03月18日に届出のリコール届出番号「外-1736」の対策が不十分であったため、対策作業を追加する届出を行うものである。