

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年7月30日

リコール届出番号	2980	リコール開始日	平成24年7月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 大上自動車工業 代表取締役 大上 力夫	お問い合わせ先 設計課 TEL:0826-72-5313	
不具合の部位(部品名)	荷室ドア施錠装置(電子錠(メガロック))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	部品製造元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2980のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	VF-XKU414M	日野デュトロ	XKU414-1000117 平成18年4月13日	1	
日野	BJG-XKU308M	日野デュトロ	XKU308-0001050~XKU308-0001396 平成19年6月15日~平成22年9月25日	7	
日野	BJG-XKU414M	日野デュトロ	XKU414-1000544~XKU414-1001405 平成19年6月22日~平成22年9月8日	4	
いすゞ	PB-NKR81AN改	エルフ	NKR81-7045603 平成18年5月20日	1	
いすゞ	AFG-NKR82AN	エルフ	NKR82-7000698 平成18年5月20日	1	
いすゞ	PA-NPR81N	エルフ	NPR81-7019443 平成18年6月2日	1	
いすゞ	BJG-NJR85AN	エルフ	NJR85-7004851 平成19年12月4日	1	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年4月13日~平成22年9月25日	(計16台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。