

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>		

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 24 年 8 月 23 日

リコール届出番号	2976	リコール開始日	平成 24 年 8 月 23 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	駆動用バッテリーシステム（駆動用バッテリー用ヒューズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動用バッテリー内部のヒューズに製造に係る不具合（ヒューズ内部のはんだ付け不適切）があるものがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズが切れ、駆動用モーターが停止し、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ヒューズ一式を対策品に交換する。		
不具合件数	6 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2976 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAA-HA3W	i-MiEV	HA3W-0000201～HA3W-0001328 平成 21 年 7 月 4 日～平成 21 年 12 月 7 日	810 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 7 月 4 日～平成 21 年 12 月 7 日	(計 810 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。