

平成 24 年 10 月 10 日

日野自動車(株)によるホイールベアリングの自主改善の実施について

日野自動車株式会社から、交換修理用として出荷・販売したホイールベアリングにおいて、不具合のあることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年10月11日
不 具 合 の 内 容	補給品として出荷した前軸用ホイールベアリングに不良品(ベアリングの「ころ」の製造不良があるもの)が混入したため、前軸のホイールベアリングを交換したトラック、バスにおいて、これらの不良品が組み込まれたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、がたが発生し、最悪の場合、ブレーキが引き摺りを起こし、火災に至るおそれがある。
自 主 改 善 の 内 容	全車両、前軸の交換した部位のホイールベアリングを良品と交換する。
不 具 合 件 数	1 件
事 故 の 有 無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	・販売先ならびに使用者に直接訪問等で通知する。 ・ホームページへ自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
ベアリング	SZ36650015	平成23年11月～ 平成24年8月	2
		合 計	2個

備考;車両が特定できたものについては、届出番号「3039」で、同日リコール届出を行います。

【問い合わせ先】

日野自動車株式会社 お客様相談窓口  
TEL:0120-106-558