

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年10月10日

リコール届出番号	3035	リコール開始日	平成24年10月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(モータードライブユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御式マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラックにおいて、クラッチ操作を自動制御するモータードライブユニットの内部回路が不適切なため、クラッチモーターの作動中に過電流が流れ、モータードライブユニットの内部素子が破損することがある。そのため、警告灯が点灯するとともにクラッチが作動せず、最悪の場合、停車時にエンストし再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、モータードライブユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3035のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	SJG-XKC605M	日野 デュトロ	XKC605-0001006~XKC605-0001100 平成23年 7月 3日~平成23年10月20日	83		
	SJG-XKC645M		XKC645-0001001~XKC645-0001004 平成23年 8月 7日~平成23年10月12日	4		
	SJG-XKC655M		XKC655-0001001~XKC655-0001016 平成23年 7月27日~平成23年10月21日	14		
	SJG-XKU600M		XKU600-0001002~XKU600-0001079 平成23年 7月 6日~平成23年10月19日	75		
	SJG-XKU600X					
	SJG-XKU605M		XKU605-0001002~XKU605-0001057 平成23年 7月11日~平成23年10月11日	45		
	SJG-XKU640M		XKU640-0001001~XKU640-0001013 平成23年 7月 9日~平成23年10月11日	13		
	SJG-XKU645M		XKU645-0001001~XKU645-0001010 平成23年 7月11日~平成23年10月12日	9		
	SJG-XKU650M		XKU650-0001001~XKU650-0001032 平成23年 7月10日~平成23年10月20日	25		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
日野	SJG-XKU655M	日野 デュトロ	XKU655-0001001～XKU655-0001042 平成23年 7月11日～平成23年10月14日	35	
	SJG-XKU700M		XKU700-0001001～XKU700-0001011 平成23年 7月11日～平成23年10月11日	9	
	SJG-XKU710M		XKU710-0001004～XKU710-0001376 平成23年 7月 2日～平成24年 3月13日	351	
	SJG-XKU720M SJG-XKU720M改		XKU720-0001001～XKU720-0001075 平成23年 7月 5日～平成23年10月20日	74	
トヨタ	SJG-XKC605	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	XKC605-0001029～XKC605-0001101 平成23年 7月30日～平成23年10月20日	13	
	SJG-XKC655	トヨタ トヨエースG25	XKC655-0001004～XKC655-0001006 平成23年 8月20日～平成23年 9月14日	2	
	SJG-XKU600 SJG-XKU600A	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	XKU600-0001012～XKU600-0001050 平成23年 7月13日～平成23年 9月15日	3	
	SJG-XKU605		XKU605-0001014～XKU605-0001054 平成23年 8月 6日～平成23年 9月27日	11	
	SJG-XKU645	トヨタ ダイナ200	XKU645-0001005 平成23年 8月24日	1	
	SJG-XKU650	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XKU650-0001006～XKU650-0001027 平成23年 7月19日～平成23年10月12日	7	
	SJG-XKU655	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	XKU655-0001004～XKU655-0001043 平成23年 7月12日～平成23年10月14日	7	
	SJG-XKU700	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XKU700-0001008～XKU700-0001012 平成23年 9月14日～平成23年10月17日	3	
	SJG-XKU710	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ ダイナ400 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XKU710-0001013～XKU710-0001317 平成23年 7月 9日～平成23年 9月27日	20	
	SJG-XKU720	トヨタ ダイナ300	XKU720-0001010 平成23年 7月17日	1	
	(計 25型式)	(計 6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月2日～平成24年3月13日	(計 805台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。