


# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

小型トラックの駐車ブレーキにおいて、ケーブルをレバーに固定するダブルナットの締付けが不十分なため、当該ナットが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、駐車ブレーキの制動力が不足し、最悪の場合、駐車ブレーキが効かなくなり、また、ケーブルが折損するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、駐車ブレーキケーブルの組付状態を点検し、固定位置が適正位置にある場合は当該ナットを規定トルクで締付ける。適正位置にない場合はケーブルを交換し、当該ナットを規定トルクで締付ける。

注：□は、締付部品または交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT112」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。