

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年11月13日

リコール届出番号	3058	リコール開始日	平成24年11月14日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	冷却装置（オイルリザーバータンクブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、油圧式ファンドライブ用オイルリザーバータンクを固定しているブラケットのうち、下側ブラケットを誤って薄い板厚の材料で製造したため、走行中の振動で上側ブラケットに亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、下側ブラケット、オイルリザーバータンクに亀裂が生じ、最悪の場合、オイルリザーバータンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、下側ブラケットを良品に、上側ブラケットを新品に交換するとともに、当該ブラケットのボルト、ナットを全て新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3058のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-RU1ESAJ	いすゞ ガーラ	RU1ESA-60366～RU1ESA-60873 平成18年9月22日～平成20年5月14日	3	
	LKG-RU1ESBJ QPG-RU1ESBJ		RU1ESB-60308～RU1ESB-60455 平成24年2月3日～平成24年4月20日	130	
	BDG-RU8JHAJ		RU8JHA-60093 平成20年2月4日	1	
	SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60061～RU8JHB-60068 平成24年2月8日～平成24年4月12日	8	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月22日～平成24年4月20日	(計142台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。