

連絡先 : 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年11月15日

リコール届出番号	外-1881	リコール開始日	平成24年11月16日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 ニコラス・スピークス TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(エアサスペンション用レベルセンサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪エアサス・レベルセンサにおいて、コネクティングロッドの接続部分の構造及びボールヘッドの材質が不適切なものがあるため、接続部分が摩耗、破損して外れてしまうことでレベルセンサが車高を正しく認識できなくなる。これにより車高が適切に調整されず操縦安定性を低下させることがある。また、後輪エアサスのベローズのエア圧が最高圧のまま維持され、振動等によりベローズが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクティングロッドの接続部分の構造を確認し、不具合品が取り付けられている場合は対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1881 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-211254C	E300 ステーションワゴン	WDB2112542B005165~WDB2112542B446123 平成18年8月16日~平成21年6月22日	1,275	
	DBA-211256C	E350 ステーションワゴン	WDB2112562B005383~WDB2112562B443878 平成18年8月16日~平成21年5月13日	1,215	
	KN-211222	E320CDI ステーションワゴン	WDB2112222B020918~WDB2112222B213648 平成18年9月8日~平成19年9月13日	696	
	ADC-211222		WDB2112222B168963~WDB2112222B446254 平成19年8月7日~平成21年7月25日	611	
	DBA-211252C	E250 ステーションワゴン	WDB2112522B169274~WDB2112522B446397 平成19年9月14日~平成21年7月8日	451	

メルセデス・ベンツ	DBA-211287	E350 4MATIC ステーションワゴン	WDB2112871B093773～WDB2112871B441173 平成19年3月19日～平成21年3月28日	173	
			WDB2112871X212023～WDB2112871X222815 平成18年8月16日～平成19年1月16日	85	
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年8月16日～平成21年7月25日	(計4,506台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。