

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42354  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年12月 6日

リコール届出番号	3067	リコール開始日	平成24年12月 7日		
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーグ		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置（EGR差圧センサー）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、エンジンのEGR差圧センサーの配線部の内部構造が不適切なため、車両振動などを受けて、保護チューブ内で配線同士が接触し、被覆が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、被覆が剥がれ、最悪の場合、センサーの配線が断線または短絡することで、エンジン警告灯が点灯するとともにEGRが作動しなくなるため、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある。 EGR（排気ガス再循環装置）：排気ガスを燃焼室に循環させることにより、排気ガス温度の上昇を抑え、窒素酸化物の生成を抑制するもの				
改善措置の内容	全車両、EGR差圧センサーを対策品と交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3067のステッカーを貼付する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LDG-CW5YL	クオン	CW5YL-00154～CW5YL-00275 平成22年 3月 5日～平成23年 5月27日	20	
	LKG-GK6XAB LKG-GK6XAD LKG-GK6XAE QKG-GK6XAB		GK6XA-00107～GK6XA-00527 平成22年 6月23日～平成23年 7月20日	342	
	(計 5型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 3月 5日～平成23年 7月20日	(計 362台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。