

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年12月20日

リコール届出番号	外-1879	リコール開始日	平成24年12月21日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 ニコラス・スピークス TEL : 0120-086-880 ホームページ : <a href="http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html">http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html</a>		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイール・キャップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・キャップが装着されている車両において、ホイール・キャップの形状が不適切なため、各部位の寸法公差との組合せにより前輪のホイール・キャップが自動車の車体から突出しているものがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホイール・キャップを対策品に交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1879 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-169032	A170	WDD1690322J641240～WDD1690322J743484 平成20年8月18日～平成21年7月25日	787	
	CBA-169032	A180	WDD1690322J871813～WDD1690322J884131 平成22年9月1日～平成22年10月13日	101	
	DBA-169032	A180	WDD1690322J708459～WDD1690322J999898 平成21年4月23日～平成23年12月6日	2,338	
	DBA-169032	A180	WDD1690322K000087～WDD1690322K056424 平成23年12月1日～平成24年6月23日	392	
(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月18日～平成24年6月23日	(計3,618台)		

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。