

## 本田技研工業(株)による自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、同社が補修用部品として販売したリヤブレーキシューにおいて、アスベストが含有されていることが判明したので、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

## 記

自主改善開始日	平成 24 年 12 月 26 日
不具合の内容	平成 18 年 9 月 1 日以降に補修用部品として販売したリヤブレーキシューにおいて、当該ブレーキシュー重量の 0.1%を超えたアスベストが含有されている。
改善の内容	当該リヤブレーキシューを良品と交換する。
クレーム件数	なし
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	・本田技研工業(株)のホームページに掲載し告知を行うとともに、直接訪問等で通知する。

対象の製品名	品番(型式)	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数	備考
ブレーキシューセット 取付け対象機種 ホンダ：BC-JF04 スピード 125 (平成 7 年～平成 15 年販売) ホンダ：A-AF38 トビック (平成 7 年～平成 11 年販売)	06430-KCW-870	平成 18 年 9 月 1 日～ 平成 24 年 9 月 30 日	57 セット	
		合計	57 セット	

## 問い合わせ先

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

電話番号：0120-086819