

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 1月29日

リコール届出番号	外-1896	リコール開始日	平成25年 1月29日
届出者の氏名又は名称	ボーマク ゲーエムベークーハーク社 製作国：ドイツ連邦共和国 社長 ヨルク ウンガー 製作者名：ボーマク ゲーエムベークーハーク社 問い合わせ先：コベルコ建機株式会社 TEL 082-943-5284		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、本体樹脂部とドレンプラグ用インサートナットの接合、及びプラグとのシール構造が不適切なため、ドレンプラグ締付時のトルクにより本体とインサートナットとの間に微小な間隙が生じ、シール性が失われることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクドレンプラグの外観形状を確認し、不具合品が取付けられている場合は、ドレン部に対策カバーを追加し、ドレンプラグを新品に交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、コンソール左側面のシリアルナンバープレート付近に No. 外-1896 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び輸入(製作)期間	リコール対象車の台数	備考
ボーマク	-	BW115AC-3	861750211004 ~ 861750211102 平成23年3月19日~平成24年8月8日	89	
		BW115AD-3	861750201004 ~ 861750201007 平成23年5月24日~平成23年6月2日	3	
		BW131ACW-3	861750191013 ~ 861750191089 平成23年3月19日~平成24年7月3日	70	
		BW131AD-3	861750181006 平成24年4月10日	1	
	(計1型式)	(計4車種)	751750141018 平成22年1月6日	1	補用品の搭載車両
			(輸入(製作)期間の全体の範囲) 平成22年1月6日~平成24年8月8日	(計164台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。