

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 2 月 21 日

リコール届出番号	3109	リコール開始日	平成 25 年 2 月 22 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (スタータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスにおいて、スタータに使用されているゴム部品の材質が不適切であること および フライホイールリングギヤの摩耗に対する余裕が不足しているため、アイドリング・ストップ&スタート・システムによるエンジンの始動を頻繁に行うと、当該リングギヤが早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、スタータの空転が発生し、最悪の場合、エンジンが始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、スタータを対策品に交換すると共にフライホイールリングギヤの摩耗状況を点検し、使用限度を超えていた場合は新品のフライホイールリングギヤに交換する。 ② アイドリング・ストップ&スタート・システムの制御プログラムを、フライホイールリングギヤの摩耗対策品に書き換える。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3109 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-MP35FK	「ふそう エアスター」	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成 22 年 9 月 16 日～平成 24 年 2 月 29 日	31	① 31 ② 31
	LKG-MP35FM		MP35FM-20001～MP35FM-22057 平成 22 年 8 月 25 日～平成 24 年 3 月 26 日	245	① 245 ② 245
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成 22 年 9 月 17 日～平成 24 年 3 月 30 日	81	① 81 ② 81
	LKG-MP37FK		MP37FK-20001～MP37FK-22043 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 3 月 27 日	432	① 432 ② 432
	LKG-MP37FM		MP37FM-20001～MP37FM-22021 平成 22 年 6 月 24 日～平成 24 年 3 月 23 日	93	① 93 ② 93
	QDG-MP35FM		MP35FM-62120～MP35FM-62146 平成 24 年 8 月 10 日～平成 24 年 12 月 26 日	7	① 7
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-62124 平成 24 年 8 月 10 日～平成 24 年 11 月 20 日	8	① 8
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-62105 平成 24 年 5 月 11 日～平成 24 年 12 月 13 日	11	① 11 ② 6
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-62145 平成 24 年 4 月 11 日～平成 25 年 1 月 9 日	88	① 88 ② 49
	QKG-MP35FP		MP35FP-20001～MP35FP-62143 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 12 月 7 日	65	① 65 ② 30

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP37FK	「ふそう エアロスター」	MP37FK-22044～MP37FK-62239 平成 24 年 4 月 11 日～平成 24 年 12 月 21 日	148	① 148 ② 9
	QKG-MP37FM		MP37FM-22022～MP37FM-62136 平成 24 年 4 月 20 日～平成 24 年 12 月 10 日	47	① 47 ② 11
UD トラック	LKG-AP35FK	「スペース ランナー A」	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	2	① 2 ② 2
	LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日	20	① 20 ② 20
	LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日	3	① 3 ② 3
	LKG-AP37FK		AP37FK-20001～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 6 日～平成 23 年 3 月 1 日	24	① 24 ② 24
	LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日	5	① 5 ② 5
	(計 17 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 24 日～平成 25 年 1 月 9 日	(計 1,310 台)	① 1,310 ② 1,041

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。