

災害情報

平成25年2月25日 18:00作成

国土交通省

栃木県北部を震源とする地震について(第2報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	2月25日	16:23	警戒体制
関東地方整備局	2月25日	16:23	警戒体制
関東運輸局	2月25日	16:23	警戒体制
国土地理院	2月25日	16:23	警戒体制

2. 地震の概要

- 発生日時 平成25年2月25日 16時23分頃
- 震源地 栃木県北部(北緯36.9度、東経139.4度)
- 震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.2と推定
- 各地の震度(以上)*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です
 - 震度5強 栃木県 日光市湯元*
 - 震度4 栃木県 日光市中鉢石町* 日光市日蔭* 那須塩原市塩原庁舎*
 - 福島県 檜枝岐村上河原* 檜枝岐村下ノ原*
 - 群馬県 沼田市西倉内町 沼田市下久屋町* 沼田市利根町*
 - 片品村東小川 片品村鎌田*

- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 関東地方整備局より、日光市役所ヘリエゾン1名派遣中

4. 人的被害(17:00 消防庁調べ)

現在のところ被害情報なし

5. 所管施設等の状況

- 河川
・直轄点検対象無し。また、県管理河川について状況確認中。
- ダム(2月25日18:00時点)
・直轄4ダム(川俣ダム 川治ダム 湯西川ダム 藪原ダム)、
補助1ダム(三河沢ダム)、水機構2ダム(矢木沢ダム 奈良俣ダム)、
利水12ダム(庚申ダム 土呂部ダム 黒部ダム 栗山ダム 八汐ダム 小網ダム 逆川ダム 須田貝ダム
丸沼ダム 小森ダム 黒坂石ダム 大津岐ダム)について点検中。
また、現在のところ、異常等の報告なし。

○土砂災害(2月25日18:00時点)

●土砂災害に関わる避難勧告等の状況

避難勧告等なし

●土砂災害危険箇所

栃木県の揺れが大きかった地域の土砂災害危険箇所について、点検を行うべく準備中。

●土砂災害

現時点で土砂災害の発生情報無し。

○道路(2月25日18:00時点)

・高速 対象区間なし

・直轄 2事務所(宇都宮国道、高崎河川国道)で点検完了、異常なし

・県管理 3県(福島県、栃木県、群馬県)で点検開始

また、現在のところ、異常等の報告なし。

○鉄道(2月25日18:00時点)

・運転休止路線なし

○自動車(2月25日18:00時点)

・現時点において、被害情報なし

○空港

・空港等被害なし 正常運用中

○港湾(25日18:00時点)

・現時点において、被害情報なし。

○海事(2月25日18:00時点)

・所管施設、所管事業者等の被害無し

○物流関係(2月25日 18:00時点)

・営業倉庫等に関する被害情報なし

○下水道(2月25日18:00時点)

・施設被害なし

○公園(2月25日18:00時点)

・施設被害なし

○官庁施設(2月25日18:00時点)

・現在のところ被害情報なし

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 新井田 代 表: 03-5253-8111 内線35822 直 通: 03-5253-8461
