

連絡先 自動車交通局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 4 月 18 日

リコール届出番号	3144	リコール開始日	平成 25 年 4 月 19 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (コネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	二階建ての大型バスにおいて、エアコンユニット用配線のコネクタの防水性が不十分なため、走行中に後輪が巻き上げた冬季の融雪剤を含む塩水等がコネクタに浸入する場合がある。そのため、使用過程において、被水と乾燥を繰り返すと、当該コネクタ内でのショートとコネクタ付近でのアークが発生することで、当該コネクタや配線の焼損が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンユニット用配線のコネクタ部分を対策品と交換するとともに、当該ユニットの発電機用回路に保護回路を追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3144 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-MU515TA	「ふそう エアキング」	MU515T-70001～MU515T-92009 昭和 59 年 12 月 20 日～平成 2 年 5 月 19 日	35	
	U-MU525TA		MU525T-20001～MU525T-22020 平成 3 年 2 月 20 日～平成 6 年 9 月 8 日	58	
	KC-MU612TA		MU612T-24001～MU612T-26012 平成 8 年 3 月 27 日～平成 12 年 4 月 13 日	28	
	MU612TX		MU612T-27001～MU612T-27133 平成 12 年 12 月 15 日～平成 17 年 8 月 1 日	133	
	BKG-MU66JS		MU66JS-28002～MU66JS-28045 平成 20 年 5 月 20 日～平成 22 年 6 月 11 日	44	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	製作期間の全体の範囲) 昭和 59 年 12 月 20 日～平成 22 年 6 月 11 日	(計 298 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。