

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 5月24日

リコール届出番号	3155	リコール開始日	平成25年 5月24日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	12段式変速機を搭載した大型トラックにおいて、変速機後端のフランジカップリング端面の表面硬度が不足しているため、ベアリングのクリープに伴いフランジカップリング端面が摩耗し、フランジカップリング締付けボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フランジカップリングが抜け出し、最悪の場合、プロペラシャフトとともに脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジカップリングと当該ボルトを対策品に交換するとともに、スラストワッシャーとOリングを新品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3155のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PK-SH1EDJG PK-SH1EDJG改 PK-SH1EDJJ PK-SH1EDJJ改 KS-SH1EDJG KS-SH1EDJJ	「日野 プロフィア」	SH1EDJ-10001～SH1EDJ-14789 平成15年11月29日～平成18年 2月 6日	1416	
	PK-SH1EGJG PK-SH1EGJJ KS-SH1EGJG KS-SH1EGJG改 KS-SH1EGJJ		SH1EGJ-10021～SH1EGJ-10668 平成15年12月 5日～平成17年12月15日	48	
	ADG-SH1EDXG ADG-SH1EDXJ BDG-SH1EDXG BDG-SH1EDXJ BKG-SH1EDXG BKG-SH1EDXG BKG-SH1EDXJ		SH1EDX-10026～SH1EDX-16846 平成18年 2月 6日～平成22年 7月 7日	2256	
	ADG-SH1EGXG ADG-SH1EGXJ BKG-SH1EGXG BKG-SH1EGXG BKG-SH1EGXJ		SH1EGX-10025～SH1EGX-12105 平成18年 2月16日～平成22年 7月 5日	108	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LKG-SH1EDAG	「日野 プロフィア」	SH1EDA-10017～SH1EDA-10596	344	
	LKG-SH1EDAJ		平成22年 7月 6日～平成23年 6月 2日		
	LKG-SH1EEAG		SH1EEA-10016～SH1EEA-10047		
	LKG-SH1EGAG		SH1EEA-10016～SH1EEA-10047 平成22年 8月27日～平成23年 5月16日	19	
			SH1EGA-10023～SH1EGA-10093 平成22年10月26日～平成23年 5月31日	26	
	(計 27 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年11月29日～平成23年 6月 2日	(計 4217 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。