

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年6月4日

リコール届出番号	3161	リコール開始日	平成25年6月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 佐藤 則夫		問合せ先:品質保証部 TEL:048-781-3717
不具合の部位(部品名)	保安灯火(方向指示器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車において、架装時に移設した後面灯火器の取付位置が不適切なため、後面方向指示器の取付位置が道路運送車両の保安基準(方向指示器の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付け)に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	後面灯火器取付金具を対策品に変更し、後面灯火器の取付位置を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車検査独立行政法人からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 3161のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81N	「エルフ」	NKR81-7034735~NKR81-7072902 平成18年1月16日~平成19年9月25日	92	
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000114~NKR85Y-7002848 平成19年9月26日~平成23年12月21日	135	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7002664~NKR85Y-7003635 平成23年10月31日~平成25年2月15日	105	
	TKG-NKR85N		NKR85-7025305~NKR85-7029312 平成24年8月31日~平成25年3月27日	5	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月16日~平成25年3月27日	(計337台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。