

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 8 月 1 日

リコール届出番号	3200	リコール開始日	平成 25 年 8 月 2 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他の装置 (ヒータホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、ヒータホース固定用クランプの締結力が不足しているため、ヒータホースの内部を流れる冷却水がホース端部より浸入し、その冷却水によってホースの補強糸が分解されるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースの強度が不足し、内部を流れる冷却水の圧力に耐えきれず、ホースが破損して冷却水が漏れ、デフロスタの機能が低下して前面ガラス直前の視野を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒータホース固定用クランプの締結力が不足している箇所のヒータホースと固定用クランプを対策品に交換する。		
不具合件数	39件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3200 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20012 ～ MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日 ～ 平成 24 年 3 月 30 日	469	
		「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-20004 ～ MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日 ～ 平成 24 年 3 月 21 日	92	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20002 ～ MS96VP-20785 平成 24 年 2 月 20 日 ～ 平成 24 年 6 月 25 日	204	
		「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-20586 ～ MS96VP-20756 平成 24 年 4 月 3 日 ～ 平成 24 年 6 月 15 日	19	
UD トラックス	LKG-AS96VP	「スペースアロー A」	AS96VP-20001 ～ AS96VP-20016 平成 22 年 9 月 22 日 ～ 平成 23 年 2 月 25 日	12	
		「スペースウィング A」	AS96VP-20005 ～ AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日 ～ 平成 23 年 3 月 17 日	5	
	(計 3 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 8 月 30 日 ～ 平成 24 年 6 月 25 日	(計 801 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。