

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成25年9月12日

改善対策届出番号	438	改善対策開始日	平成25年9月13日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総経理 小林 太郎		製作国：中華人民共和国 製作者名：新大洲本田摩托有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内の樹脂製ブラケットが、燃料ポンプ製造時に使用した試験油に長期間浸漬されると、その後ガソリンを給油した際に、ガラス繊維の配向の影響により不均一な膨潤となり、インペラと干渉することがある。そのため、停車中に膨潤が進んで干渉部の抵抗が大きくなると始動できなくなるおそれがある。又は、使用に伴い干渉部分から摩耗粉が生じ、走行中に摩耗粉がブラケットとインペラ間に噛み込むと燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	7件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA04	「スーパーカブ 50」	AA04-1000201～AA04-1012806 平成24年3月15日～平成25年7月8日	12,597	
		「スーパーカブ 50プロ」	AA04-3000201～AA04-3010962 平成24年6月8日～平成25年7月11日	10,762	
		「スーパーカブ 50 MD」	AA04-3080201～AA04-3081782 平成24年6月8日～平成24年9月14日	1,582	郵政専用車両
	EBJ-JA10	「スーパーカブ 110」	JA10-1000212～JA10-1011818 平成23年12月13日～平成25年7月15日	11,554	
		「スーパーカブ 110プロ」	JA10-3000201～JA10-3002757 平成24年6月7日～平成25年7月12日	2,557	
		「スーパーカブ 110 MD」	JA10-3080201～JA10-3086418 平成24年6月8日～平成24年9月27日	6,218	郵政専用車両
		「クロスカブ 110」	JA10-4000201～JA10-4001851 平成25年4月6日～平成25年7月18日	1,651	
	(計2型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月13日～平成25年7月18日	(計46,921台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります