

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年9月12日

リコール届出番号	3223	リコール開始日	平成25年9月12日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不具合の部位(部品名)	静油圧変速機(前後進ソレノイド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	静油圧変速機の前進および後進ソレノイドにおいて、配線の固定が不適切なため、当該配線が引っ張られて組付けられたものがある。そのため、その状態で使用を続けると、車体振動等により配線が断線し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線のバンドを廃止し、配線固定クランプとブラケット等を追加するとともに、既存のクランプ向きとブラケットを変更する。また、前進および後進ソレノイドを新品に交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.3223)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-WA105	「WA200-6」	WA105-71344~WA105-72275 平成22年12月7日~平成24年9月18日	233台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年12月7日~平成24年9月18日	(計233台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。