

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 9 月 24 日

リコール届出番号	外-1966	リコール開始日	平成 25 年 9 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン コントロール ユニット (排気ガス再循環装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン コントロール ユニットのソフトウェアが不適切なため、排気ガス再循環装置(EGR)バルブが適切に開かない。その結果、窒素酸化物の排出量が基準値を超えてしまう。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン コントロール ユニットのソフトウェアを書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1966 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3D32090F286070 ～ WBA3D32060F286771 平成 24 年 6 月 26 日 ～ 平成 24 年 7 月 27 日	94	
			WBA3D36070NP69752 ～ WBA3D36060NP73369 平成 24 年 8 月 2 日 ～ 平成 25 年 3 月 5 日	63	
			WBA3K32010F193517 ～ WBA3K32010F193923 平成 24 年 6 月 22 日 ～ 平成 24 年 7 月 20 日	59	
			WBA3K32010F488696 ～ WBA3K32000F489578 平成 24 年 9 月 11 日 ～ 平成 24 年 10 月 17 日	10	
			WBA3K32020F786562 ～ WBA3K32040F788619 平成 24 年 10 月 22 日 ～ 平成 25 年 2 月 19 日	34	
	1 型式	1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 22 日～平成 25 年 3 月 5 日	(計 260 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。