

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月26日

リコール届出番号	3232	リコール開始日	平成25年9月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	車体（リフトゲート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リフトゲートのラッチにおいて、製造不良により当該ラッチ内部の部品寸法が不適切なため、ロック機構が正常に作動せず、リフトゲートが完全にロックしないことがある。そのため、最悪の場合、走行中にリフトゲートが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リフトゲートラッチを良品と交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3232のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABF-SKP2V	「ボンゴ」	SKP2V -202129～SKP2V -205669 平成24年10月1日～平成25年8月20日	3,111	
	ABF-SKP2M		SKP2M -200678～SKP2M -201758 平成24年10月2日～平成25年8月19日	979	
ニッサン	ABF-SKP2VN	「バネット」	SKP2VN -200008～SKP2VN -200041 平成24年10月9日～平成25年7月3日	34	
	ABF-SKP2MN		SKP2MN -200764～SKP2MN -202460 平成24年10月1日～平成25年8月10日	1,695	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月1日～平成25年8月20日	(計5,819台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。