

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年10月 3日

リコール届出番号	3238	リコール開始日	平成25年10月 4日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	凍結防止剤を散布する車両において、後軸の駐車ブレーキ(ホイールパーキングブレーキ)用エア配管(ナイロンチューブ)の強度が不足しているため、雪道走行時、当該配管に付着した雪が凍結して氷塊となり、ナイロンチューブに大きな荷重がかかることがある。そのため、ナイロンチューブに亀裂が生じエアが漏れ、最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナイロンチューブを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3238のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KK-GX1JGEA	「日野 レンジャー」	GX1JGE-10018～GX1JGE-10141 平成14年 6月 3日～平成15年12月 3日	67	
			国[01]031410 平成14年 6月12日	1	
	PB-GX7JGFA		GX7JGF-10022～GX7JGF-10141 平成16年 5月24日～平成17年 1月24日	40	
			国[01]040466 平成16年 6月 2日	1	
			国[01]015476 平成16年 7月22日	1	
	ADG-GX7JGWA BDG-GX7JGWA		愛[51]72105愛 平成16年 7月27日	1	
			GX7JGW-10015～GX7JGW-12403 平成17年 6月 3日～平成22年10月27日	261	
	SDG-GX7JGAA		国[01]054187 平成17年 6月17日	1	
			国[01]011682 平成17年 7月 8日	1	
			GX7JGA-10017～GX7JGA-10460 平成23年 6月 3日～平成24年10月 4日	101	
	(計 5型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 6月 3日～平成24年10月 4日	(計 475台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。