

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年10月24日

リコール届出番号	3254	リコール開始日	平成25年10月25日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速DCT型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、モータ走行モードでの停車時に変速機内のドグとスリーブが噛み合わないことがある。そのため、トランスミッション警告灯が点滅し、メータディスプレイに点検表示がされるとともに、1速が噛み合わないが発進できなくなるおそれがある。または、2速が噛み合わないとき奇数段変速での走行となるおそれがある。 *DCT型：デュアルクラッチトランスミッション型			
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを対策プログラムに書換える。			
不具合件数	113件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3254のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-GP5	「フィット」	GP5-1000016～GP5-1007519 平成25年8月23日～平成25年9月13日	4,879	
			GP5-8000001～GP5-8000006 平成25年9月9日～平成25年9月11日	4	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年8月23日～平成25年9月13日	(計4,883台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。