

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年10月31日

三菱ふそうトラック・バス株式会社が交換修理用として出荷した、チェンジレバーに関する自主改善の実施について

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、同社が交換修理用として出荷したチェンジレバーについて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年11月1日
不具合の内容	交換修理用のチェンジレバーを装着した大・中型トラック・バスにおいて、チェンジレバーの製造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、チェンジレバーが折損するおそれがある。
改善の内容	全車両、チェンジレバーを良品と交換する。
クレーム件数	1件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	同社のインターネットホームページと情報誌への掲載 及び 販売会社の店頭等において告知を行う。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数
大・中型トラック 大・中ガタバス用 チェンジレバー	MC849647	平成18年8月上旬～ 平成25年6月上旬	267
	MC849648		
	MC854237		
	MC854238		
	MC854274		
	MC854317		
	MC858882		
MC858884			
		合計	267個

(備考) 当該チェンジレバーを装着し、車台番号が特定できた車両については、同日付けでリコール届出を実施します。

問い合わせ先

三菱ふそうトラック・バス株式会社 お客様相談センター
電話番号：0120-930-397