

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 11 月 8 日

リコール届出番号	3258	リコール開始日	平成 25 年 11 月 8 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（エンジン制御用コンピュータ（エンジンECU））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4B10エンジン搭載車において、エンジンECUのプログラムが不適切なため、アイドリング時の空気量が不足または空燃比が薄くなる場合があり、アイドル回転付近でエンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのプログラムを対策品に書き換える。 また、エンジンECU サービスデータの確認により、アイドル空気量が所定値より低下している場合は、スロットルボディのバルブ清掃を実施する。		
不具合件数	65 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3258 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000101～GA3W-0100153 平成 22 年 2 月 8 日～平成 24 年 9 月 10 日	18,271 台	4B10エンジン搭載車
	DBA-CX3A	「ギャラン」	CX3A-0000201～CX3A-0100955 平成 21 年 12 月 11 日～平成 23 年 10 月 20 日	1,477 台	
	DBA-CY3A		CY3A-0000201～CY3A-0101745 平成 21 年 12 月 11 日～平成 23 年 10 月 21 日	2,871 台	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 12 月 11 日～平成 24 年 9 月 10 日	(計 22,619 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。