

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 12月4日

リコール届出番号	外-1985	リコール開始日	平成25年 12月5日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	ディスクローター取付ボルト (制動装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをバルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用をした場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事がある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li><li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1985のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4EBSMF	「アウディ S8」	WAUZZZ4E07N007922～WAUZZZ4EX8N005130 平成18年8月23日～平成21年12月7日	123	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年8月23日～平成21年12月7日	計123台	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。