

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 12月4日

リコール届出番号	外-1984	リコール開始日	平成25年 12月5日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：イタリア 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問合せ先：ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 電話：0120-988-889	
不具合の部位(部品名)	ディスクローター取付けボルト (制動装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをベルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用をした場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事がある。		
改善措置の内容	全車両、ディスクローター取付けボルトを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載しない。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1984のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	GH-BC10E	「ムルシエラゴ」	ZHWBE16S06LA01758～ZHWBE16S06LA01878 平成17年10月29日～平成18年1月26日	7	
	ABA-BE537	「ムルシエラゴ LP640」「レヴェン トン」	ZHWBE37S07LA02095～ZHWBE37S09LA03747 平成18年7月13日～平成21年5月30日	82	
	ABA-BE537A	「ムルシエラゴ LP640」	ZHWBE41N0ALA03762～ZHWBE31L7ALA03895 平成21年8月4日～平成21年11月16日	3	

ランボルギーニ	ABA-BE538	「ムルシエラゴ LP670-4SV」	ZHWBE81H4ALA03717～ZHWBE81H1ALA03979 平成21年5月18日～平成22年3月19日	20	
	GH-JFGE12	「ガヤルド」 「ガヤルドスパイ ダー」	ZHWGE12T87LA04460～ZHWGE12T37LA04799 平成18年11月27日～平成19年2月19日	5	
	ABA-GECEH	「ガヤルド LP560-4」	ZHWGE54T99LA07679～ZHWGE54T89LA08502 平成20年6月23日～平成20年11月27日	10	
	ABA-GE07L2	「ガヤルド SL」	ZHWGE43T58LA05714～ZHWGE43T58LA07043 平成19年6月1日～平成20年3月28日	27	
	ABA-GE07L1	「ガヤルドスパイ ダー」	ZHWGE22T68LA06408～ZHWGE22T58LA07288 平成20年2月27日～平成20年3月31日	2	
	(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年10月29日～平成22年3月19日	計156台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。