

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 11 月 29 日

リコール届出番号	3263	リコール開始日	平成 25 年 11 月 29 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	冷却装置 (コンデンスタック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却系のコンデンスタック (冷却水内の気泡を分離するための装置) において、エンジンを高回転で運転すると、気水分離機能が適切に働かず、冷却水が溢れ出ることがある。繰り返し冷却水が溢れ出し、冷却水が不足したまま使用すると、オーバーヒートが発生し、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンデンスタックを対策品に交換する。		
不具合件数	34 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3263 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0000285～HA1W-1300805 平成 17 年 12 月 25 日～平成 23 年 5 月 30 日	48,228 台	
	DBA-HA1W		HA1W-0200201～HA1W-1402885 平成 18 年 9 月 29 日～平成 23 年 5 月 30 日	33,403 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 12 月 25 日～平成 23 年 5 月 30 日	(計 81,631 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。