


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： 内は追加部品を示す。

中型バスにおいて、すれ違い用前照灯の照射光のカットオフ(照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線)の初期傾斜指定値を表示したラベルを貼付しなかったため、道路運送車両法の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、シリアルナンバープレート右下に当該ラベルを貼付する。

識別： ネームプレートに白色ペイントを塗布する。