

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年12月12日

リコール届出番号	3274	リコール開始日	平成25年12月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気部品（ボディ・コントロール・モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電装部品の作動を制御するBCM（ボディ・コントロール・モジュール）において、回路が不適切なため、ドアロック作動時のノイズにより方向指示器用の素子が破損し、方向指示器が点灯したままになることがある。そのまま点灯させておくと、最悪の場合、当該素子が発熱して焼損し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該BCMを対策品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3274のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-SQ2F24	「アトラス」	SQ2F24-033353～SQ2F24-033438 平成25年9月24日～平成25年10月11日	78	
	CBF-SQ1F24		SQ1F24-030648～SQ1F24-030669 平成25年9月25日～平成25年10月11日	21	
	TKG-SZ2F24		SZ2F24-050492～SZ2F24-050591 平成25年9月25日～平成25年10月11日	86	
	SDG-SZ5F24		SZ5F24-031371～SZ5F24-031417 平成25年9月24日～平成25年10月11日	46	
	TKG-SZ1F24		SZ1F24-050028～SZ1F24-050030 平成25年9月25日～平成25年10月3日	3	
	SDG-SZ4F24		SZ4F24-030082～SZ4F24-030084 平成25年10月2日～平成25年10月7日	3	
	SKG-TZ2F24		TZ2F24-140845～TZ2F24-140868 平成25年9月24日～平成25年10月10日	23	
	SKG-TZ3F24		TZ3F24-030187～TZ3F24-030190 平成25年9月24日～平成25年10月9日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
三菱	TKG-BSZ2F24	「ふそう キャンター」	SZ2F24-701045～SZ2F24-701061 平成25年9月27日～平成25年10月11日	16	
	SDG-BSZ5F24		SZ5F24-700123～SZ5F24-700131 平成25年9月24日～平成25年10月9日	9	
	TKG-BSZ1F24		SZ1F24-701003～SZ1F24-701005 平成25年10月4日～平成25年10月5日	3	
	SDG-BSZ4F24		SZ4F24-700003 平成25年10月4日	1	
いすゞ	CBF-ASQ2F24	「エルフ」	SQ2F24-660077～SQ2F24-660079 平成25年10月3日～平成25年10月10日	3	
	TKG-ASZ2F24		SZ2F24-661005～SZ2F24-661006 平成25年10月3日～平成25年10月5日	2	
	SDG-ASZ5F24		SZ5F24-660012 平成25年10月4日	1	
	(計 15 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月24日～平成25年10月11日	(計 298 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。