

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年12月19日

リコール届出番号	3279	リコール開始日	平成25年12月20日
届出者の氏名又は名称	三菱農機株式会社 代表取締役社長 島崎 誠 [問い合わせ先：品質統括部] TEL 0852-52-3030		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置の前後進油圧クラッチにおいて、走行制御系コントローラのプログラムが不適切なため、エンジン始動直後に後進操作を行うと、後進油圧クラッチが伝達する駆動力がブレーキ制動力を上回り停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行制御系コントローラのプログラムを書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため周知させるための措置はとらない。 ・対策実施済車には、型式銘板の近傍にNo.3279のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EDM-GT36C	「GA30」	T36C-70011～T36C-70027 平成25年7月22日～平成25年11月13日	2	
		「GA36」	T36C-50018 平成25年9月17日	1	
		「GA36H」	T36C-58015 平成25年9月18日	1	
	EDM-GT46F	「GA41」	T46F-60011～T46F-60030 平成25年5月15日～平成25年11月9日	3	
		「GA46」	T46F-50011～T46F-50029 平成25年7月19日～平成25年11月9日	5	
	EDM-GT50D	「GA50」	T50D-50011～T50D-50067 平成25年5月15日～平成25年11月11日	6	
	(計3型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月15日～平成25年11月18日	(計18台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。