

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年1月15日

リコール届出番号	3288	リコール開始日	平成26年1月16日
届出者の氏名又は名称	いすゞ車体株式会社 代表取締役社長 徳永 俊一		問い合わせ先：品質保証部 TEL 0466-45-2321
不具合の部位（部品名）	電気配線（バッテリーハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーを移設した車両において、バッテリーハーネスの圧着端子部の防水処理が不適切なため、走行時に巻き上げた雨水がコルゲートチューブのスリットから浸入し、圧着端子部が腐食する場合がある。そのため、腐食の進行により断線し、最悪の場合は、エンジンの始動不良、灯火器不灯等に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーハーネス圧着端子部を改修し、防水処理を追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3288のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYJ77A	「ギガ」	CYJ77A-7000135～CYJ77A-7004145 平成22年8月20日～平成24年8月27日	65	
	LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000165～CYJ77A-7004144 平成22年9月6日～平成24年4月3日	26	
	LKG-CYJ77A改		CYJ77A-7002382～CYJ77A-7002419 平成23年10月4日～平成23年10月18日	3	
	LKG-CYL77AM		CYL77AM-7000035～CYL77AM-7000132 平成23年1月28日～平成24年1月24日	4	
	LKG-CYZ77AM		CYZ77AM-7000236 平成24年1月19日	1	
	PDG-CYJ52W8A		CYJ52W8-7000054 平成20年7月22日	1	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7001124～CYJ77W8-7005381 平成19年12月13日～平成22年4月13日	11	
	PDG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7005746～CYJ77W8-7005734 平成22年6月23日～平成22年6月29日	3	
	PKG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7003839～CYJ77W8-7004380 平成21年6月5日～平成21年10月22日	4	
	QKG-CVR77A		CVR77A-7000074 平成24年11月21日	1	
	QKG-CYJ77A		CYJ77A-7004197～CYJ77A-7006261 平成24年4月4日～平成25年3月4日	32	
	QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7004293～CYJ77A-7006057 平成24年4月19日～平成25年2月18日	11	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYJ77AZ	「ギガ」	CYJ77AZ-7000034～CYJ77AZ-7000036 平成24年6月6日	2	
	QKG-CYJ77A改		CYJ77A-7004552 平成24年6月13日	1	
	QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000178～CYL77AM-7000226 平成24年9月5日～平成25年3月4日	7	
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月13日～平成25年3月4日	(計172台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。