

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 1月29日

リコール届出番号	3298	リコール開始日	平成26年 1月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（シフトケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機において、シフトケーブルと変速機を締結するナットの締付け工程が不適切なため、締付け不足のものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが外れてシフト操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナットの締付け状態を点検し、緩みのあるものは規定トルクで締付ける。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3298 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZGE20G DBA-ZGE20W	「ウィッシュ」	ZGE20-6005080～ZGE20-6005893 平成25年12月 2日～平成25年12月17日	553	
	DBA-ZGE25G DBA-ZGE25W		ZGE25-6001632～ZGE25-6001876 平成25年12月 3日～平成25年12月20日	163	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月 2日～平成25年12月20日	(計716台)	