

平成 26 年 2 月 6 日

スバルテクニカインターナショナル（株）による自主改善の実施について

スバルテクニカインターナショナル株式会社から、後付け部品として販売したステンレスメッシュブレーキホースにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 26 年 2 月 6 日
不具合の内容	後付け用品のステンレスメッシュブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える応力が集中し、損傷することがある。そのまま使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。
自主改善の内容	当該ステンレスメッシュブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・スバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。</li> </ul>

対象の製品名	品番	対象製品の販売時期	自主改善対象数	備考
ステンレスメッシュブレーキホース	ST26550AS000	平成 25 年 9 月 2 日～平成 25 年 11 月 15 日	11 セット	スバル「BRZ」用
—		合計	11 セット	

問い合わせ先

スバルテクニカインターナショナル株式会社 営業部  
TEL 0422-33-7848