

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 2 月 25 日

リコール届出番号	外 -2010		リコール開始日：平成 26 年 2 月 26 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフ・ジャパン株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム		(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)	
不具合部位（部品名）	エレクトリックコントロールモジュール			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンマネジメントシステムの ECM(エレクトリックコントロールモジュール)において、スロットルポジションセンサーからの信号の異常判定方法が不適切なため、車両振動等により発生するノイズを異常と判定することがある。その場合、フェールセーフ機能が作動してエンジンが停止する。			
改善措置の内容	全車両、エレクトリックコントロールモジュールを対策品と交換する。			
不具合件数	3 件	事故の有無	無し	
発見の動機	メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-2010 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	VG	「タイガー エクスプローラー」	SMTV1F11E9C538109 ～ SMTV1F11E9E610988 平成 24 年 2 月 23 日～平成 25 年 6 月 4 日	144	
		「タイガー エクスプローラーXC」	SMTV1F12E9D581537 ～ SMTV1F12E9E615487 平成 25 年 1 月 3 日～平成 25 年 7 月 4 日	32	
	VX	「トロフィー」	SMTV2H10E9D574194 ～ SMTV2H10E9D593084 平成 24 年 11 月 7 日～平成 25 年 2 月 21 日	16	
		「トロフィーSE」	SMTV2H11E9D601616 ～ SMTV2H11E9E605407 平成 25 年 3 月 28 日～平成 25 年 4 月 16 日	3	
	(計 2 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 24 年 2 月 23 日～平成 25 年 7 月 4 日	(計 195 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。