

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 3月11日

リコール届出番号	3316	リコール開始日	平成26年 3月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ABSコントロールバルブブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前軸にスプリングブレーキチャンバを装着した大型トラックにおいて、ABSコントロールバルブのブラケットの形状が不適切なため、前軸右輪のスプリングブレーキチャンバーとABSコントロールバルブのカバーの間隙が少ない。そのため、積車状態で右輪のみが大きな段差を走行した際に、当該部品が干渉し、ブレーキチャンバーが破損することがあり、最悪の場合、エアが漏れ、走行中に駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前軸右側のABSコントロールバルブのブラケットを対策品に交換する。また、スプリングブレーキチャンバーとABSコントロールバルブのカバーに干渉痕があった場合、当該部品を新品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3316のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	LKG-FR1AKAA QKG-FR1AKAA	「日野 プロフィア」	FR1AKA-10015～FR1AKA-10087 平成22年 9月 6日～平成25年 5月 8日	71		
	LKG-FS1AKAA QKG-FS1AKAA		FS1AKA-10015～FS1AKA-11289 平成22年 9月 7日～平成25年 7月11日	1,273		
	LDG-FS1APBA LKG-FS1APBA QKG-FS1APBA		FS1APB-10015～FS1APB-10104 平成23年 5月27日～平成25年 7月 9日	61		
	LDG-FS1EKAA LKG-FS1EKAA QKG-FS1EKAA		FS1EKA-10015～FS1EKA-11955 平成22年 7月20日～平成25年 7月11日	1,901		
	LDG-FS1EPBA LKG-FS1EPBA LKG-FS1EPBA改 QKG-FS1EPBA QKG-FS1EPBA改		FS1EPB-10015～FS1EPB-10453 平成22年 6月 9日～平成25年 7月12日	437		
	(計 15 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 6月 9日～平成25年 7月12日		(計 3,743 台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。