


改善箇所説明図②



改善の内容

全車両、排水口の形状を修正するとともにワイパーモータを新品と交換する。また、電気配線を点検し、腐食している場合は新品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。