

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年4月9日

リコール届出番号	3344	リコール開始日	平成26年4月10日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（スタータ駆動用リレー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	始動装置のスタータにおいて、スタータ駆動用リレーの通電設定が不適切なため、接点部に銀成分が凝集するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点部から銀成分がはがれ落ち、回路内に挟まると当該リレーが通電状態となりスタータが回転し続け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リレーを対策品と交換するとともにスタータを新品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	火災 2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3344のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NCP141	「ポルテ」 「スペイド」	NCP141-9000001～NCP141-9070367 平成24年 6月14日～平成25年 6月27日	11,307	アイドリングストップ機能装着車
	DBA-NZE161	「カローラアクション」	NZE161-7000005～NZE161-7067363 平成24年 3月28日～平成25年 8月 1日	1,899	
	DBA-NZE161G	「カローラフィールダー」	NZE161-7000006～NZE161-7067489 平成24年 3月28日～平成25年 8月 2日	3,709	
	DBA-NZE181H	「ホリス」	NZE181-6000000～NZE181-6010435 平成24年 6月28日～平成25年 8月 5日	1,305	
	DBA-NCP120	「ラクティス」	NCP120-2044127～NCP120-2052987 平成24年 7月 9日～平成25年 8月 2日	354	
NCP120-3001130～NCP120-3006609 平成24年 8月 1日～平成25年 4月24日			326		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-NCP120X	「トレジア」	NCP120-6004518～NCP120-6004976 平成24年 7月 9日～平成25年 8月 5日	108	
			NCP120-7500001～NCP120-7500502 平成24年 8月20日～平成25年 4月26日	143	
	(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年3月28日～平成25年8月5日	(計19,151台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。