

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年4月10日

リコール届出番号	3340	リコール開始日	平成26年4月11日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッション制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を搭載した路線バスにおいて、自動変速機を制御するユニットの温度に対する耐久性が不足しているため、ユニット内部の素子を固定しているハンダに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、絶縁状態となり、変速不良をおこし、最悪の場合、低速時においてタイヤがロックしたり、エンジンが再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッション制御ユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	27件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3340のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PDG-LV234L2	「エルガ」	LV234L2-7000638～LV234L2-7001131 平成21年6月16日～平成22年8月4日	103		
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7000705 平成22年9月30日～平成26年1月22日	249		
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000573～LV234N2-7000745 平成21年11月4日～平成22年7月26日	14		
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3		LV234N3-7000031～LV234N3-7000713 平成22年9月30日～平成25年12月23日	107		
	LDG-LV234Q3 QDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3		LV234Q3-7000041～LV234Q3-7000166 平成23年8月6日～平成25年10月31日	27		
	(計14型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月16日～平成26年1月22日		(計500台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。