

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 26 年 05 月 30 日

リコール届出番号	外-2040	リコール開始日	平成 26 年 05 月 31 日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製 作 国 : アメリカ合衆国 製 作 者 名 : クライスラー社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ : <a href="http://www.jeep-japan.com/">http://www.jeep-japan.com/</a>	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(アクティブ・ヘッドレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗員保護装置制御モジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、過大な電気負荷がかかった場合にアクティブ・ヘッドレスト用の電子回路が破損するものがある。そのため、追突による衝撃を受けた際に、アクティブ・ヘッドレストが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを書き換える、または、制御プログラムを書き換えた乗員保護装置制御モジュールに交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両 : 改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2040のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
クライスラー	ABA-KK37	「ジープ・チェロキー」	1J4P45GK7BW588853~1C4PJMEK1CW166901 平成 23 年 09 月 12 日～平成 24 年 05 月 01 日	96 台	
ダッジ	ABA-KA37	「ナイトロ」	1D4P95GK5BW598856~1D4P95GK3BW607814 平成 23 年 12 月 27 日～平成 24 年 04 月 16 日	82 台	
	(2 型式)	(2 車種)	( 輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲 ) 平成 23 年 09 月 12 日～平成 24 年 05 月 01 日	(計 178 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。