

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 26 年 6 月 17 日

リコール届出番号	外-2049	リコール開始日 : 平成 26 年 6 月 17 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	ブレーキレバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	純正アクセサリーのブレーキレバーにおいて、メッキ加工が不適切なものがある。そのため、ブレーキレバーがマスターシリンダピストンの動作を妨げることで前輪ブレーキの引きずりが発生し、最悪の場合、前輪がロックするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキレバーを良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 全ユーザーを把握しているため、日整連発行の機関紙には掲載しない。 ● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-2049 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	EBL-1200CN	「セブntyーター」	5HD1LF3E5EC403006 ~ 5HD1LF3E1EC418375 平成25年8月28日～平成26年1月9日	7台	
ハーレー ダビッドソン	EBL-1200CN	「1200CA リミテッド」	5HD1LJ3E9EC400371 平成25年8月8日	1台	
ハーレー ダビッドソン	EBL-883RN	「スーパーロー」	5HD4CR2E5EC407976 平成25年10月1日	1台	
	計2 型式	計3車種	(輸入期間の全体範囲) 平成25年8月8日～平成26年1月9日	計9台	

備考 ; 後付け部品として当該部品を取付けた車両については、同日、自主改善を行います。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。