

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成26年6月17日

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社から、同社が後付部品として販売したクローム・ハンドコントロールレバーキットを取り付けしている車両において、当該部品による不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成26年6月17日
不具合の内容	純正アクセサリーのブレーキレバーにおいて、メッキ加工が不適切なものがある。そのため、ブレーキレバーがマスターシリンダピストンの動作を妨げることで前輪ブレーキの引きずりが発生し、最悪の場合、前輪がロックするおそれがある。
改善の内容	全車両、ブレーキレバーを良品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 販売店が使用者を把握している場合は直接連絡する。</li><li>・ ハーレーダビッドソン ジャパン(株)のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。</li><li>・ 日整連発行の機関誌に掲載する。</li></ul>

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
クローム・ハンドコントロールレバーキット (2014年式スポーツスター用)	36700053	平成25年9月 ～平成26年5月	118個
—	—	合計	118個

当該部品を備え販売された車両については、同日付け外-2049にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 カスタマーサービス

TEL 0800-080-8080