

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月18日

リコール届出番号	外-2048	リコール開始日	平成26年 6月19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	原動機（チャージエアクーラーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーとインタークーラー間を接続するチャージエアクーラー（CAC）ホースにおいて、中間パイプへのフレキシブルホースの差し込みが浅いもの及び当該ホースの締結バンドの位置が不適切なものがあるため、加速時等の過給圧増加で当該ホースが膨らんだ際、当該ホースが中間パイプから抜けて、空気が供給されなくなることでエンジンが停止し、始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレキシブルホースの差し込み及び締結バンド位置を点検し、不適切なものは正しい位置に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2048ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J12PB	「XJ Luxury」	SAJKC10M9DPV53866～SAJKC10M3EPV60765 平成25年6月18日～平成25年11月29日	50	
	CBA-J05PC	「XF Prem. Lux」	SAJKC05M6DPS92702～SAJKC05M3EPU09816 平成25年6月5日～平成25年11月15日	221	
	(計 2型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年6月5日～平成25年11月29日	(計271台)	

本件は、平成25年9月6日付け「届出番号外-1961」にてリコール届出を行った車両に対象車両を追加するものです。

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。