

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成26年6月30日

株式会社カロツェリアジャパンによる自主改善の実施について

株式会社カロツェリアジャパンから、同社が後付部品として販売したステアリングダンパーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成26年6月30日
不具合の内容	オーリンズ製ステアリングダンパーの車体取り付け用ブラケットの材質が不適切なため、使用過程において破断してハンドル操作性が悪化するおそれがある。
改善の内容	製品番号及びバッチナンバーを確認し、該当するものは、該当ブラケットを対策品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	弊社又は販売店を通じてダイレクトメール等により連絡する。

対象の部品名	部品番号	適用車名	自主改善対象部品の販売期間	本数	備考
OHLINS R&T ステアリングダンパー	SD137	SUZUKI TL1000R	平成 22 年 11 月 25 日～ 平成 25 年 9 月 30 日	643 本	
	SD154	DUCATI S4	平成 24 年 7 月 27 日～ 平成 25 年 9 月 26 日		
	SD000	汎用	平成 21 年 5 月 19 日～ 平成 25 年 11 月 6 日		
	SD001	汎用	平成 21 年 3 月 27 日～ 平成 25 年 11 月 15 日		
	SD002	汎用	平成 21 年 4 月 8 日～ 平成 25 年 11 月 20 日		
	SD003	汎用	平成 21 年 3 月 23 日～ 平成 25 年 11 月 19 日		
	SD004	汎用	平成 21 年 4 月 30 日～ 平成 25 年 11 月 11 日		
	SD005	汎用	平成 22 年 5 月 7 日～ 平成 25 年 6 月 24 日		
	SD027	YAMAHA YZF-R1	平成 21 年 9 月 24 日～ 平成 25 年 6 月 19 日		
	SD120	DUCATI 916/996	平成 21 年 8 月 24 日～ 平成 22 年 5 月 13 日		
	SD182	SUZUKI GSX1300R	平成 24 年 10 月 10 日		
	SD031	DUCATI 916/996	平成 22 年 6 月 24 日～ 平成 25 年 8 月 19 日		
	SD183	YAMAHA YZF-R6	平成 25 年 8 月 22 日		
	SD020	YAMAHA YZF-R6	平成 21 年 9 月 9 日～ 平成 25 年 10 月 18 日		

(注意事項) 上記の期間中に販売されたものであっても自主改善の対象とならない場合があります。

問い合わせ先

株式会社カロツェリアジャパン

TEL 03-5851-1853