

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月9日

リコール届出番号	外-2068	リコール開始日	平成26年7月10日
届出者の氏名又は名称	Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. PRESIDENT Wil James 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. 問い合わせ先：トヨタ自動車(株) お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがあ。そのため、電動シート操作時に発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットにノイズフィルタを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外 No. 2068 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ TMMK	TA-MCX20	「フオード」	MCX20-0008980～MCX20-0009734 平成14年 7月 5日～平成15年 1月30日	540	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 7月 5日～平成15年 1月30日	(計 540 台)	