

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 26 年 7 月 16 日

リコール届出番号	外 - 2061	リコール開始日 : 平成 26 年 7 月 16 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オートモビル・プジョー) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名 : オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-55-4106 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2061のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A94HM01	「2008」	VF3CUHMZ0DY052614～VF3CUHMZ0DY079087 平成25年12月18日～平成26年2月9日	147台	
	ABA-A95F01	「208」	VF3CC5FS9DW068656～VF3CC5FS9DW074432 平成25年11月15日～平成25年12月18日	106台	
	ABA-A9CHM01		VF3CAHMZ0DW070231～VF3CAHMZ0DW080819 平成25年11月15日～平成26年2月9日	83台	
	ABA-A9HM01		VF3CCHMZ0DW069131～VF3CCHMZ0DW082499 平成25年11月15日～平成26年2月9日	468台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シロエン	ABA-A55F01	「C3」	VF7SC5FS9DW634786～VF7SC5FS9DW657544 平成25年11月15日～平成26年1月15日	137台	
	ABA-A5C5F01	「DS3」	VF7SA5FS9DW635285～VF7SA5FS9DW652902 平成25年11月15日～平成26年1月15日	82台	
	ABA-A5C5F02		VF7SA5FV8DW634479～VF7SB5FV8DW669470 平成25年11月15日～平成26年2月9日	79台	
	ABA-A5CHM01		VF7SAHMZ0DW663372～VF7SAHMZ0DW673080 平成26年1月15日～平成26年2月9日	46台	
	ABA-A5HM01	「C3」	VF7SCHMZ0DW659515～VF7SCHMZ0DW673890 平成25年12月18日～平成26年2月9日	100台	
合計	計9型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成25年11月15日～平成26年2月9日	1248台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。