

# TCD発行一覧

発行日: 2006年5月29日 から  
2006年6月2日 まで

<b>TCD番号</b> 3911B--2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 05/30	<b>発効日</b> 05/31
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-20-30			
<b>適用型式</b> ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B及び-300、747SP並びに747SR系列型			
<b>概要</b> 胴体構造の健全性の確保			
<b>参照SB等</b> ボーイング・サービス・ブレティン747-53-2349、ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2349 Revision 1及びボーイング・サービス・ブレティン747-53A2349 Revision 2			
<b>TCD番号</b> 6822--2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 05/30	<b>発効日</b> 06/13
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2006-01-11 R1			
<b>適用型式</b> セスナ式208及び208B型			
<b>概要</b> 翼上面、カーゴ・ポッド又はランディング・ギア・フェアリングに着氷することにより、航空機の飛行性能が低下し、安全に離陸若しくは上昇できない又は高度を維持できない不具合防止			
<b>参照SB等</b> セスナ・キャラバン・サービス・キットNo.SK208-146、同アクセサリ・キットNo.AK208-6C Revision C、同サービス・ブレティンNo.CAB95-19及び同サービス・ブレティンNo.CAB93-20 Revision 1			
<b>TCD番号</b> 6860--2006	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 05/30	<b>発効日</b> 06/13
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-22-01			
<b>適用型式</b> シコルスキー式S-76A、S-76B及びS-76C型			
<b>概要</b> バイファイラー・ラグの破損及びメイン・ローター・システムの損傷により、機体の操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> シコルスキー・アラート・サービス・ブレティンNo.76-65-62			
<b>TCD番号</b> 6861--2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 05/30	<b>発効日</b> 05/31
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2006-05-02			
<b>適用型式</b> ボーイング式747-200F、-200C、-400、-400D及び-400F系列型			
<b>概要</b> 機体に生じた亀裂により機体構造の健全性が低下し、機内に急減圧が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2500			
<b>TCD番号</b> 6863--2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 05/30	<b>発効日</b> 06/13
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-19-20			
<b>適用型式</b> パイパー式PA-28-160、PA-28-161、PA-28-180及びPA-28-181型			
<b>概要</b> 燃料が漏洩することにより、発動機に火災が発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ピーターソン・アビエーション・サービス・ブレティンSB98-1及びピーターソン・アビエーション・サービス・ブレティンPA-28-160、-161、-180、-181 No.05-2			

# TCD発行一覧

発行日: 2006年5月29日 から  
2006年6月2日 まで

**TCD番号** 6873 --2006 **種類** 回転翼機 **発行日** 05/30 **発効日** 06/13

**準拠AD** EASA AD 2006-0117

**適用型式** アグスタ式EH-101-510型

**概要** テイル・ローター・ハーフ・ハブに亀裂が発生する不具合防止

**参照SB等** アグスタ・ウェストランド・サービス・ブレティンEH101-64-045

**TCD番号** 6874 --2006 **種類** 回転翼機 **発行日** 05/30 **発効日** 06/04

**準拠AD** EASA AD 2006-0133-E

**適用型式** アグスタ式EH-101-510-002型

**概要** メイン・ギア・ボックス・クロス・バルブのカバーに亀裂が発生することにより、オイルが漏れる不具合防止

**参照SB等** アグスタ・アラート・サービス・ブレティンEH101-A63-044

**TCD番号** 6876 --2006 **種類** 回転翼機 **発行日** 05/30 **発効日** 06/04

**準拠AD** EASA AD 2006-0126-E

**適用型式** ユーロコプター(アエロスパシアル)式EC155B1及びAS365N3型

**概要** 振動により、CPT 609クラッシュ・ポジション・トランスミッター・ビーコンのアンテナのマウンティング・ベースが破損する不具合防止

**参照SB等** ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレティンNo.05A014及び同AS365アラート・サービス・ブレティン No.05.00.53