

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 8 月 28 日

リコール届出番号	外-2082	リコール開始日	平成 26 年 8 月 28 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン (タイミングチェーンテンショナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのタイミングチェーンに張力を与えるテンショナーにおいて、製造が不適切なためテンショナーが早期に摩耗することがある。そのため、タイミングチェーンから異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、バルブタイミングがずれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイミングチェーンテンショナーを良品と交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2082 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	C600S	「BMW C600S」	WB1013103CZZ45972 ～ WB1013100EZZ52820 平成 24 年 2 月 24 日 ～ 平成 25 年 12 月 2 日	417 台	
	C650GT	「BMW C650GT」	WB1013308CZZ64742 ～ WB101330XEZZ72988 平成 24 年 2 月 24 日 ～ 平成 26 年 1 月 22 日	524 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 24 年 2 月 24 日 ～ 平成 26 年 1 月 22 日	(計 941 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。